


## TES会中部支部 第124回クレーム事例勉強会

検討年月日	2017/10/20		Aグループ					
品名(品番)(写真)								
	組成	取 扱 い 絵 表 示	103	201	301	401	501	601
	麻		88%	104	202	302	402	502
	ナイロン	12%	105		303	403		603
			106		304			604
			107					
			ネット		あて布			
			無蛍光					
			中性		国内用取扱い表示なし		140.510.200.620	
申し出クレーム内容	引き裂きが発生							
クリーニング処理法	石油系ドライクリーニング							
グループ検討内容	<p>切れている糸が見えるが、これがナイロン糸で、アイロンの熱によってナイロン糸が溶融して切断したと思われる</p> <p>↓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発生個所を見ると、経糸が溶融したり、切断しているのが分かる</li> <li>・経糸にナイロンが使われている</li> <li>・アイロン処理工程においてナイロン糸が溶融、切断したと思われる</li> </ul>							
検査機関検討内容	<p>①タテ糸の強度不足ではないか？ → 引裂, 引張試験のデータを確認する</p> <p>②水洗い不可は適切だったか？ → 手洗いであれば、防ぐことができたのではないか</p> <p>③ドライクリーニングの方法 → 製品をそのまま洗ったのか、ネットに入れたのか</p> <p style="text-align: right;">【原因】タテ糸の強度不足が推測される</p>							